



$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	$\varnothing d_3$	$\varnothing d_4$	$\varnothing d_5$	L_1	L_2	L_3	L_4
20	70	105	-	-	-	-	-	-
30	80	115	138	14	142,5	90,3	52,2	47
40	90	125	148	14	143,3	87,3	56	43
50	100	140	168	18	146,3	94,3	52	51
60	120	160	188	18	150,3	94,3	56	47
70	130	170	198	18	151,5	95,0	56,5	48
80	140	180	208	18	150,6	90,7	59,9	48
90	160	205	248	22	167,3	104,3	63	56
100	170	215	258	22	176,9	111,9	65	63
110	180	225	268	22	182,8	111,3	71,5	60